

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Virumaa osakond
Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066
Marja 4d, 10617 Tallinn | Pargi 15, Jõhvi 41537 | Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328
Tel/faks 3324471 | virumaa@klab.ee | www.klab.ee

ANALÜÜSIAKT VI20001026 - Joogivesi

Tellija: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Leping: Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

Proovivõtjad: Hõõvelson, Argo, Kunda Vesi OÜ

Proovivõtuaeg: 11.03.2020

Laborisse tulek: 11.03.2020 14:00

Analüüsi lõpp: 12.03.2020 13:49

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtkuht: Lääne-Viru maakond, Koidu 44, Kunda, proov nr. 2

Proovi märgistus: 1044

| Näitaja | Katsemeetod | Tulemus | Ühik | Piirsisaldus |
|------------------------------|-------------|---------|------|--------------|
| Üldraud (Fe _{üld}) | ISO 6332 | 47 | µg/l | 200 |

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Handwritten signature or mark.