

**OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Virumaa osakond**

Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066

Marja 4d, 10617 Tallinn | Pargi 15, Jõhvi 41537 | Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328

Tel/faks 3324471 | virumaa@klab.ee | www.klab.ee

**ANALÜÜSIAKT VI17003953 - Joogivesi**

**Tellijä:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Parovart , Laine, Kunda Vesi AS

**Proovivõtuaeg:** 26.07.2017

**Laborisse tulek:** 27.07.2017 10:00

**Analüüsi lõpp:** 27.07.2017 12:47

**Proovivõtukohta valdaja:**

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Koidu 44, Kunda

**Proovi märgistus:** 6386

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Üldraud (Fe <sub>üld</sub> )	ISO 6332	92	µg/l	200

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

**Kinnitas:** osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



28.07.2017