



ANALÜÜSIAKT VI21002281 - Joogivesi

Tellij: Kunda Vesi OÜ
Pargi 30
44107
Kunda
Lääne-Virumaa

Leping: Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

Proovivõtjad: Vähi, Ljudmila, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, atest.nr. 1954/21

Proovivõtumeetod: ISO 5667-11

Proovivõtuaeg: 07.06.2021 09:50

Laborisse tulek: 07.06.2021 12:50

Analüüsi lõpp: 07.06.2021 15:06

Proovivõtukohta valdaja: Kunda Vesi OÜ

Proovivõtukoht: Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

Proovi märgistus: 299

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NTU	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	5	mg/l Pt	
pH (proovivõtul)	ISO 10523	8,0		6,5 - 9,5

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina

22.06.2021

OÜ Labor Pluss

Reg.kood 10516514

Sompa 1A, 41533 Jõhvi

Tel. 33 70 414

GSM 56 698 536 EAK poolt akrediteeritud katselabor reg.numbriga L 051

KATSEPROTOKOLL BKV 118/21 lk.1(1)

Tellijasaja nimi **EKUK Virumaa filiaal**

Aadress Pargi 15, Jõhvi, Ida-Virumaa

Proovivõtuaeg: 07.06.21 kell 09.50 Analüüsi algus 07.06.21 kell: 13.30

Laborisse tulek: 07.06.21 kell 12.40 Analüüsi lõpp: 10.06.21

Toote materjali nimetus: 1 proov vesi Kunda Vesi AS ,Koidu 71,kaev,liituispunkt

Töö ülesanne (millele uurida) Bakterioloogiliselt

Proovivõtja: L.Vähhi (tunnistus nr 1954)

Too ülesanne Bakterioloogiliselt

Jrk. Nr.	PROOVIVÕTU KOHT	Coli-laadsed bakterid	Kolooniate arv	Escherichia coli
	Ühik	pesa/100ml	pesa/1 ml	pesa/100ml
	**Piirsisaldus	0	100	0
	Katsemeetod	EVS-EN ISO 9308-1	EVS-EN ISO 6222	EVS-EN ISO 9308-1
1	Koidu 71	0	14	0

Märkus: Analüüsitulemused kehtivad analüüsiks toodud proovi kohta.

******-piirsisaldus määrus nr.61 SõM 24.09.2019

Juhataja: I. MASLAKOVA

Väljastamine kuupäev 11.06.21