

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus | Virumaa osakond  
Registrikood 10057662 | KMKR EE100067066  
Marja 4d, 10617 Tallinn | Pargi 15, Jõhvi 41537 | Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve 30328  
Tel/faks 3324471 | virumaa@klab.ee | www.klab.ee

## ANALÜÜSIAKT VI19005622 - Joogivesi

**Tellija:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Saaler, Hillar, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ, Virumaa osakond, atest.nr. 622; Vähhi, Ljudmila, EKUK OÜ, Virumaa osakond, atest.nr. 664

**Proovivõtumeetod:** ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 02.12.2019 10:35

**Laborisse tulek:** 02.12.2019 14:30

**Analüüsi lõpp:** 05.12.2019 15:57

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Kunda linn, Kunda, Koidu 71, kaev liitumispunkt

**Proovi märgistus:** 204

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NTU	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622	1		
Värvus	EVS-EN ISO 7887 sec D	5	mg/l Pt	
Elektrijuhtivus (proovivõtul)	EVS-EN 27888	552	µS/cm	2500
pH (proovivõtul)	ISO 10523	8,0		6,5 - 9,5

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina 

11.12.2019