

## ANALÜÜSIAKT VI18003425 - Joogivesi

**Tellij:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Halevina, Tatjana, EKUK Virumaa osakond, atest.nr. 665; Vähhi, Ljudmila, EKUK OÜ, Virumaa osakond, atest.nr. 664

**Proovivõtumeetod:** ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 01.08.2018 12:50

**Laborisse tulek:** 01.08.2018 15:00

**Analüüsi lõpp:** 02.08.2018 14:47

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi küla, Ulvi pumbamaja

**Proovi märgistus:** 103

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Keemiline hapnikutarve (KHT <sub>Mn</sub> ) (permanganaatne)	SFS 3036	< 1	mgO/l	5,0
Üldraud (Fe <sub>üld</sub> )	ISO 6332	< 40	µg/l	200

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

**Kinnitas:** osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



02.08.2018

## ANALÜÜSIAKT VI18003430 - Joogivesi

**Tellijä:** Kunda Vesi OÜ  
Pargi 30  
44107  
Kunda  
Lääne-Virumaa

**Leping:** Kunda Vesi OÜ; Leping nr 2

**Proovivõtjad:** Halevina, Tatjana, EKUK Virumaa osakond, atest.nr. 665; Vähhi, Ljudmila, EKUK OÜ, Virumaa osakond, atest.nr. 664

**Proovivõtumeetod:** ISO 5667-5

**Proovivõtuaeg:** 01.08.2018 13:00

**Laborisse tulek:** 01.08.2018 15:00

**Analüüsi lõpp:** 02.08.2018 14:47

**Proovivõtukohta valdaja:** Kunda Vesi OÜ

**Proovivõtukoht:** Lääne-Viru maakond, Vinni vald, Ulvi küla, Ulvi hooldekodu

**Proovi märgistus:** 107

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Keemiline hapnikutarve (KHT <sub>Mn</sub> ) (permanganaatne)	SFS 3036	< 1	mgO/l	5,0
Üldraud (Fe <sub>üld</sub> )	ISO 6332	169	µg/l	200

Joogivee kvaliteedinõuded ja piirsisaldused on esitatud sotsiaalministri 31.07.2001. a määruses nr 82

**Kinnitas:** osakonna laborijuhataja Tatjana Halevina



02.08.2018